






# Набор управления станком BLM57-130-3LPT






Линейный источник питания  
Leadshine PS408-12




Дампер



Серводвигатель  
Leadshine BLM57130



Драйвер  
шагового  
Leadshine ACS606




Шпиндель  
фрезерный




Компьютер



Кабель  
LPT DB25-MF



Плата  
коммутации  
StepMaster



Датчик  
ИНДУКТИВНЫЙ  
SN04-N