






# Набор управления станком EM86-80-3LPT




Линейный источник питания Leadshine PS806-12




Дампер




Шаговый двигатель ST86-80




Драйвер шагового двигателя EM806



Шпиндель фрезерный




Компьютер




Источник питания импульсный S-15-12



Кабель LPT DB25-MF



Плата коммутации StepMaster



Датчик индуктивный SN04-N

