

LST

ШПИНДЕЛИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общая информация	2
	Модель LST-125/5.5R24-30	
1.2.	Модель LST-100/3.0/R18/2.4-30	3
	Габаритные размеры шпинделей LST	
	Схемы подключений	
1.5.	Правила работы с двигателями	7
	Условия хранения, транспортировки и утилизации	
	изделия	7



1. Общая информация

Электрические шпиндели водяного охлаждения LST с автоматической сменой инструмента могут развивать высокую скорость вращения (до 24000 оборотов в минуту). Циркулирующий в рубашке шпинделя тосол или вода эффективно охлаждают мотор и подшипниковые узлы, отменяя необходимость в крыльчатке, что делает водные шпиндели намного тише воздушных, а также дает возможность при необходимости работать на очень низких оборотах без перегрева двигателя. Кроме этого, водные шпиндели дешевле воздухоохлаждаемых.



1.1. Модель LST-125/5.5R24-30

Табл. 1. Технические характеристики

Мощность, кВт	5.5
Максимальная скорость, об/мин	18000
Ток, А	18
Напряжение, В	380
Количество полюсов	8
Частота, Гц	800
Наружный диаметр под хомут, мм	125
Тип держателя	BT30

1.2. Модель LST-100/3.0/R18/2.4-30

Табл. 2. Технические характеристики

Мощность, кВт	3.0
Максимальная скорость, об/мин	24000
Ток, А	11
Напряжение, В	220
Количество полюсов	8
Частота, Гц	800
Наружный диаметр под хомут, мм	125
Тип держателя	BT30

линдели водяного охлаждения LST - 24/10/2025



1.3. Габаритные размеры шпинделей LST



www.darxton.ru

Шпиндель водного охлаждения LST




Рис. 1. Габаритные размеры

Модель	L	L ₁	L ₂	Н	С
LST-100/3.0/R18/2.4-30	415	196	38	100	120
LST-125/5.5R24-30	495	264	85	125	180



1.4. Схемы подключений




Рис. 2. Электрические подключения

Шпиндели водяного охлаждения LST - 24/10/2025






Рис. 3. Подключение охлаждения



1.5. Правила работы с двигателями

- 1. После извлечения изделия из упаковки необходимо проверить оборудование на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки. В случае выявления дефектов, обнаружении технических неисправностей или несоответствия технических характеристик должен быть составлен и направлен акт о несоответствии.
- 2. Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с настоящим руководством и соблюдайте требования безопасности. Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Покупатель несёт ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.
- 3. При повреждении электропроводки существует опасность поражения электрическим током. При работах по замене проводка должна быть полностью отключена от электрической сети.
- 4. Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и изучившими настоящее руководство.

1.6. Условия хранения, транспортировки и утилизации изделия

1.6.1. Хранение

Изделие без упаковки должно храниться при температуре от -20° С до $+50^{\circ}$ С и относительной влажности воздуха не более 80% (при $+20^{\circ}$ С). Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя. При длительном хранении изделие должно находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от $+10^{\circ}$ С до $+25^{\circ}$ С и относительной влажности воздуха не более 60% (при $+20^{\circ}$ С). Ограничения и специальные процедуры при снятии изделия с хранения не предусмотрены. При снятии с хранения изделие следует извлечь из упаковки.

1.6.2. Транспортировка

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта(в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

1.6.3. Утилизация

Утилизация производится в соответствии с региональными правилами утилизации электроприборов.

Шпиндели водяного охлаждения LST - 24/10/2025