

HCRM01

МОДУЛЬ РЕЛЕ С ТЕПЛОВЫМ ДАТЧИКОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общая информация	2
1.1.	Характеристики	2
1.2.	Описание функциональных узлов и контактов	3
1.3.	Правила работы с устройством	3
1.4.	Условия эксплуатации, транспортировки и утилизации	
	изделия	4



1. Общая информация

Модуль HCRM01 применяется для контроля превышения настраиваемой температуры. Позволяет управлять через реле устройствами охлаждения, такими как помпа СОЖ и кулеры, а также различными высоковольтными нагрузками.

Имеется потенциометр для настройки порога температур. В комплекте подключаемый проводной датчик тепла. Для индикации в модуле установлены два светодиода.

Напряжение питания 5В или 12В в зависимости от модели.

1.1. Характеристики

Табл. 1. Технические характеристики

Модель	HCRM01-5V	HCRM01-12V
Напряжение питания, В	5	12
(постоянного тока)		
Потребляемый ток, мА	80	40
Коммутируемое напряжение	250 VAC/30 VDC	
Коммутируемый ток, А	10	
Номинальный ток реле, мА	10	
Вид контакта переключателя	механический	
Сопротивление контактов, мОм	100	
Сопротивление катушки, Ом	55	
Диапазон измеряемых температур, °С	настраивается потенциометром	
Температура эксплуатации модуля, °С	от +20 до +60	
Влажность, %	85	
Вес, г (с датчиком)	22	
Габариты Д x Ш x В, мм	50 x 30 x 18	
Длина провода датчика, м	0.6	

2



1.2. Описание функциональных узлов и контактов



Рис. 1. Описание функциональных узлов модуля HCRM01

Табл. 2. Описание контактов

Входы питания и датчика				
DC+	Контакты для подключения источника питания с напряжением 5В или 12В (в зависимости от модели)			
DC -				
(белый)	Разъём для подключения датчика температуры			
Выходы для подключения нагрузки				
СОМ	Общий			
NC	Нормально закрытый			
NO	Нормально открытый			



Реле срабатывает после превышения заданного порога температуры. По достижении температуры ниже пороговой, реле отключается. Для настройки температурного порога срабатывания реле используется потенциометр.



Модуль имеет защиту от переполюсовки по питанию и функцию предотвращения повторного ложного срабатывания при прохождении температурного порога.

1.3. Правила работы с устройством

🛕 Применение устройства предполагает строгое соблюдение инструкции по эксплуатации.



- 1. После извлечения изделия из упаковки необходимо проверить оборудование на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки. В случае выявления дефектов, обнаружения технических неисправностей или несоответствия технических характеристик должен быть составлен и направлен акт о несоответствии.
- 2. Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с настоящим руководством и соблюдайте требования безопасности. Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Покупатель несёт ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.
- 3. Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и изучившими настоящее руководство.
- 4. Перед подключением к электрической сети убедитесь, что её параметры соответствуют техническим характеристикам изделия. Не производите электрические подсоединения при включенном напряжении питания, это может привести к поражению электрическим током.
- 5. При отключении питания на клеммах может оставаться опасное напряжение. Будьте внимательны во избежание поражения электрическим током.

1.4. Условия эксплуатации, транспортировки и утилизации изделия

1.4.1. Эксплуатация

Изделие должно эксплуатироваться при температуре от +20°C до +60°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. В воздухе помещения, в котором используется изделие, не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

1.4.2. Транспортировка

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта(в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

1.4.3. Утилизация

Утилизация производится в соответствии с региональными правилами утилизации электроприборов.

4